

RAPTOR®

ROBUSTE SCHUTZLACKIERUNG



VORBEREITUNG: GEFÜLLERTE OBERFLÄCHE

- REPARATUR DURCH FÜHREN**

Führen Sie Ihre Reparatur durch.
- SCHLEIFEN**

Wenn Sie damit zufrieden sind, entfernen Sie alle groben Kratzer mit einer Körnung von 180.
- REINIGEN**

Den Bereich gründlich reinigen.
- ABDECKEN**

Umgebung abdecken.
- ETCH PRIMER AUFTRAGEN**

Behandeln Sie blanke Metallbereiche mit RAPTOR Etch Primer / RAPTOR Säureätzgrundierung. Tragen Sie bei Bedarf einen Dickschichtfüller auf.
- ABDECKFOLIE ENTFERNEN**

Nach dem Trocknen Abdeckfolie entfernen.
- SCHLEIFEN**

Schleifen Sie den Reparaturbereich mit Schleifpapier der Körnung P320.
- ENTFETTEN**

Mit einem Reiniger auf Lösungsmittelbasis wie Wipe #6 oder System 20 entfetten.
- RAPTOR AUFTRAGEN**

RAPTOR gemäß TM auftragen.

HINWEISE:
 WENN SICH UM DIE REPARATURSTELLE KEIN DURCHSCHLIFF AUF BLANKES METALL BEFINDET, KÖNNEN SIE MIT RAPTOR DIREKT DARÜBER LACKIEREN. ANSONSTEN SIEHE BITTE UNSER VIDEO: "UNTERGRUNDVORBEREITUNG - ALUMINIUM, BLANKES METALL & VERZINKTER STAHL".

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN.

T: +44 (0)20 8492 5900 E: uk.sales@u-pol.com

U-POL TECHNICAL SUPPORT:

+44 (0) 1933 230310

Nakatanenga 4x4-Equipment

+49 (0) 9181-466 644

info@nakatanenga.de