



Hartwachs-Möbelöl-Set

RICHTIGES AUFTRAGEN:

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Tragen Sie das Öl solange auf, bis dieses auf der gesamten Fläche gleichmäßig nass stehen bleibt. Ziehen Sie nach ca. 20-40 Minuten das überflüssige Öl mit dem mitgelieferten Vliestuch ab. Massieren Sie danach das Holzöl mit einem Lappen in die Fläche ein. Achten Sie auf eine restlose Entfernung, da sonst glänzende bzw. klebende Stellen zurückbleiben können. Erst nach 7-10 Tagen darf die Fläche mit Wasser gereinigt werden.

Nach Belieben kann der Vorgang nach 24 Stunden wiederholt werden. Dadurch erhöht sich die Widerstandsfähigkeit der Fläche.

HINWEIS:

ACHTUNG **Selbstentzündungsgefahr!**

Hängen Sie die benutzen Tücher auf und lassen Sie diese vollständig trocknen. Erst wenn die Tücher und Pinsel vollständig durchgetrocknet sind können diese entsorgt werden.

Führen Sie das Holzöl **NICHT** der Kanalisation zu! Entsorgen Sie Produktreste über den Wertstoffhof. Zum Reinigen der Werkzeuge kann Terpentinersatz verwendet werden.

WICHTIG:

Bei Verschlucken ist sofort ein Arzt aufzusuchen!

Verschlungen aufbewahren!

Bei Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz achten und den Raum gut belüften!

Von Funken und offener Flamme fernhalten!

EU-VOC-Grenzwert (Kat. A/f): 700g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 700g/l (kobaltfrei, blei- und bariumfrei).

TROCKNUNGSZEIT

Bei 20°C / 65% rel. Luftfeuchtigkeit:

10-30 Minuten -> Eindringzeit

10 Stunden -> staubtrocken

24 Stunden -> überarbeitbar

1-2 Wochen -> Endhärte

Behandeln Sie das Holz bis zur endgültigen Aushärtung schonend und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Trocknungsverzögerungen können durch hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen, Flüssigkeitskontakt oder mangelnde Luftzufuhr entstehen. Während der Trocknung entsteht ein produkttypischer Geruch. Achten Sie deshalb während der Trocknungszeit auf ausreichenden Luftwechsel.